

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главы администрации м.р. Красноармейский по социальным вопросам
О.А. Воробьева
» _____ 2021г



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры по паспорту доступности
№ 5

Самарская область
(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Ленинский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области
- 1.2. Адрес объекта 446145, Самарская область, Красноармейский район, поселок Ленинский, Улица Новая, 3А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1180 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1500 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1998, последнего капитального ремонта 2014 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., капитального ремонта
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Ленинский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области (Ленинский филиал ГБОУ СОШ с. Красноармейское)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446140, Самарская область, Красноармейский район, улица Кирова, 38

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование, физическая культура и спорт

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта нет м

3.2.2 время движения (пешком) нет мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*(описать

_____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

(_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (<i>вид нарушения</i>)	Вариант организации доступности объекта (<i>формы обслуживания</i>)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: _____ Доступно
условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Альтернативная форма обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ отсутствует в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

Согласование Администрация м.р. Красноармейский, министерство образования и науки Самарской области

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путь движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Директор В.Н. Хрестин

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель филиала Л.Ю. Тезикова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Завхоз Г.В. Тезиков

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией

(название). _____

Приложение 1

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» 20__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию(участка)
Ленинского филиала Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы
с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области
446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
 Поселок Ленинский, ул. Новая, 3А
 (Наименованиеобъекта,адрес)

№	Наименованиефункционально-планировочногоэлемента	Наличиеэлемента			Выявленные нарушения иза замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№наплане	№фото	Содержание	Значимодляинвалида(категория)	Содержание	Видыработ
1.1	Вход(входы)натерриторию	есть	нет	13	Замечаний не выявлено	ДУ		
1.2	Путь(пути)движения натерритории	есть	нет	15,1	Замечаний не выявлено	ДУ		
1.3	Лестница(наружная)	нет						
1.4	Пандус(наружный)	нет						
1.5	Автостоянкаипарковка	есть	нет	2	Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: -обозначены знаками	ДУ		
1.6	Общиетребованиякзоне	есть			Замечаний не выявлено	ДУ		

II Заключение позоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту3.4Акта обследованияОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* **к пункту4.1 Акта обследованияОСИ
		№наплане	№фото	

*указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение ТСР; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Ленинского филиала Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области 446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,

Поселок Ленинский, ул. Новая, 3А
(Наименование объекта, адрес)

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет					Сделать пандусы, если позволит конструкция здания	Реконструкция здания
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	16	Замечаний не выявлено	ДУ		
2.4	Дверь (входная)	есть	13	3	Замечаний не выявлено	ДУ		
2.5	Тамбур	есть	13	4	Замечаний не выявлено	ДУ		
	Общие требования к зоне	есть			Замечаний не выявлено	ДУ		

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

*указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****Ленинского филиала Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения****Самарской области средней общеобразовательной школы****с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области****446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,****Поселок Ленинский, ул. Новая, 3А***(Наименование объекта, адрес)*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фотото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	12	12, 15	Замечаний не выявлено	ДУ		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	12	14	Замечаний не выявлено	ДУ		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Сделать пандусы, если позволит конструкция здания	Реконструкция здания
3.4	Лифт пассажирский (или подьемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	есть	18, 13	Замечаний не выявлено	ДУ		
	Общие требования к зоне							

3. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.3 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пандус (внутри здания)				Сделать пандусы, если позволит конструкция здания

*указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Ленинского филиала Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области 446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,

Поселок Ленинский, ул. Новая, 3А
(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1	11	Замечаний не выявлено	ДУ		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДУ		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

*указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение ТСР; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

*указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение ТСР; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
Жилые помещения	нет						

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

*указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение ТСР; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Ленинского филиала Государственного бюджетного общеобразовательного учрежденияСамарской области средней общеобразовательной школыс. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,Поселок Ленинский, ул. Новая, 3А

(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фотото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	6,7	6,7	Выключатели и розетки на высоте 1,8 м от уровня пола. Размеры комнаты глубина 1,5 м, ширина 1,0 м, пространства для размещения колясок нет, крючков для одежды и костылей нет. Кабины личной гигиены женщин: нет. Размеры умывальной комнаты шириной 1,2 м	ДУ	Перенести выключатели и розетки на высоту 0,8 м. туалетные комнаты расширить на 0,65 м, углубить на 0,6 м. монтировать крючками. Если позволит конструкция здания	Реконструкция здания
5.2	Душевая/ванная комната	есть	8	8	Замечаний нет	ДУ		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	9,10	5,9			Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды), - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне. Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м. Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей. В раздевальных при спортивных сооружениях для	Реконструкция здания

						<p>занимающихся инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадью каждая не менее 4 кв.м); - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м. 	
	Общитребования к зоне			<p>Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях.</p> <p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов <p>Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>		<p>Установить универсальную кабинку, поручни, поворотные или откидные сидения</p> <p>Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>	Реконструкция здания

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ	6,7	6,7	Реконструкция здания

Душевая/ ванная комната	ДУ	8	8	
Бытовая комната (гардеробная)	ДУ	9,10	5,9	Реконструкция здания

*указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение ТСР; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:**6. Система информации на объекте****Ленинского филиала Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения****Самарской области средней общеобразовательной школы****с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области****446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,**

Поселок Ленинский, ул. Новая, 3А

(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	Общие требования к зоне							

ИЗ заключения по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

*указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У)-доступно полностью и избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично и избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

