

УТВЕРЖДАЮ

администрации м.р. Красноармейский по социальным вопросам

Зам. главы

О.А.Воробьева

2021г.



**Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к транспорту доступности
№ 4**

Самарская область

« » »

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Красноармейское м.р.Красноармейский Самарской области Центр детского творчества
- 1.2. Адрес объекта 446140, Самарская область, Красноармейский район, с.Красноармейское, ул.Чапаева, д.7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 365,14 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 420 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1947 г., последнего капитального ремонта 1982г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего август 2021 г., *капитального* _____ сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Красноармейское м.р.Красноармейский Самарской области Центр детского творчества, СП ГБОУ СОШ с.Красноармейское Центр детского творчества
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446140, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, с.Красноармейское, ул.Кирова, д.38

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация дополнительных общеобразовательных программ

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом _____ нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом _____ **нет**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ - _____ м
- 3.2.2. время движения (пешком) _____ - _____ мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),
- 3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать **территория парка «Новая энергия» имеет значительные перепады с дорогой**) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (_____)

4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		

7	Пути движения к объекту (от остановкитранспорта)	ДУ		
---	--	----	--	--

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного развития объект доступен условно.

4.Управленческое решение (проект)

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоныобъекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ремонт (текущий, капитальный)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ремонт (текущий, капитальный)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ремонт (текущий, капитальный)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ремонт (текущий, капитальный)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
8.	Все зоны и участки	<i>организация альтернативной формы обслуживания</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативнойформы обслуживания

Период проведения работ _____ -

в рамках исполнения _____ **отсутствует**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

создание условий для обслуживаемых категорий инвалидов, а также поиск альтернативных форм предоставления дополнительных образовательных услуг

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.5. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности **в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН**)

согласование работ с надзорными органами (**в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать**)

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

согласование с общественными организациями инвалидов _____

другое _____
4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
 2. Входа (входов) в здание на _____ л.
 3. Путей движения в здании на _____ л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.
 7. Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
 8. поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Директор ГБОУ СОШ с. Красноармейское, В.Н. Хрестин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель СП ЦДТ, Т.В. Гужина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующий хозяйством, С.В. Прошина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Педагог дополнительного образования, Н.А. Рузанова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зав.УОО СП ЦДТ, С.А.Бачерова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » ____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от « ____ » ____ 2021г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы
с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области
446140 Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
с.Красноармейское, ул.Чапаева, д.7
(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	1	Замечания выявлены Территория не приспособлена для всех категорий граждан	ДУ	Адаптация для всех категорий граждан согласно требованиям	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,4	2	Замечания выявлены не приспособлены для всех категорий граждан	ДУ	Адаптация для всех категорий граждан согласно требованиям	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Замечания выявлены не приспособлены для всех категорий граждан	ВНД	Установка пандуса	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
1.6	Общие требования к зоне	есть			хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на	ДУ	Адаптация для всех категорий граждан	Капитальный ремонт

					прилегающую к зданию территорию), приспособленную для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения); выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов; наличие мест отдыха (рекомендуется).	согласно требованиям	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	Доступно условно	1,2,3,4	1,2	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного развития объект доступен условно.**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы
с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области
446140 Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
с. Красноармейское, ул. Чапаева, д. 7
(Наименование объекта, адрес)

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет			Замечания выявлены не приспособлены для всех категорий граждан	ВНД	Установка пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	3	Замечания выявлены Не доступна для всех категорий инвалидов	ДУ	Реконструкция помещения для всех категорий граждан согласно требованиям	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	6	4	Замечания выявлены Не доступна для всех категорий инвалидов	ДУ	Реконструкция помещения для всех категорий граждан согласно требованиям	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	7	5	Замечания выявлены Не доступен для всех	ДУ	Реконструкция	Капитальный ремонт

					категорий инвалидов		помещения для всех категорий граждан согласно требованиям	
2.6	Общие требования к зоне	есть			наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне.	ДУ	Реконструкция здания	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	Доступно условно	5,6,7	3,4,5	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Объект признан временно недоступным для инвалидов,**

передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного развития объект доступен условно.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения****Самарской области средней общеобразовательной школы****с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области****446140 Самарская область, муниципальный район Красноармейский,****с. Красноармейское, ул. Чапаева, д.7***(Наименование объекта, адрес)*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	6	Замечания выявлены Не предназначены для всех категорий граждан	ДУ	Реконструкция помещений	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Замечания выявлены не приспособлены для всех категорий граждан	ВНД	Установка пандуса	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	9	7	Замечания выявлены Не предназначены для всех категорий граждан	ДУ	Реконструкция здания	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10,11	8	Замечания выявлены Не предназначены для всех категорий граждан	ДУ	Реконструкция здания	Капитальный ремонт

3.7	Общие требования к зоне	есть			при отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации	ДУ	Реконструкция здания	Капитальный ремонт
-----	-------------------------	------	--	--	--	----	----------------------	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.3 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Доступно условно	8,9,10,11	6,7,8	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению **Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного развития объект доступен условно.**

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения****Самарской области средней общеобразовательной школы****с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области****446140 Самарская область, муниципальный район Красноармейский,****с. Красноармейское, ул. Чапаева, д. 7***(Наименование объекта, адрес)*

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	12	9, 10, 11, 12, 13	Замечания выявлены. Не предназначена для обслуживания всех категорий граждан	ДУ	Капитальный ремонт помещений	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
4.6	Общие требования к зоне	есть			предусматривают не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или	ДУ	Капитальный ремонт помещений	Капитальный ремонт

					расчетного количества посетителей			
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступно условно	12	9,10,11,12,13,	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению **Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного развития объект доступен условно.**

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений****структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения****Самарской области средней общеобразовательной школы****с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области****446140 Самарская область, муниципальный район Красноармейский,****с. Красноармейское, ул. Чапаева, д. 7**

(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	14	Замечания выявлены Выключатели и розетки на высоте 1,8м от уровня пола. Размер кабинки глубина 1,20м ширина 1,0м, пространства для размещения колясок нет, крючков для одежды и костылей нет. Кабины личной гигиены женщин: нет.	ВНД	Не подлежит капитальному ремонту	Техническое решение невозможно
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
5.4	Общие требования к зоне	есть			Замечания выявлены Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, в том числе для инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола	Д ВН	Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола	Техническое решение невозможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вида работы)**к пункту 4.1
--------------------------	-----------	------------	---

функциональной зоны	доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ	13	14	организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного развития объект доступен условно.**

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы
с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области
446140 Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
с. Красноармейское, ул. Чапаева, д. 7
(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	14	15,16	Замечания выявлены	ДУ	Установка дополнительных визуальных средств на объекте	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Замечания выявлены		Установка акустических средств на объекте	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			Замечания выявлены		Установка тактильных средств на объекте	Индивидуальное решение с ТСП
6.4	Общие требования к зоне				должны быть представлены как минимум 3 вида устройств и средств информации на объекте:	ДУ	Установка 3 видов устройств и средств информации на объекте	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (видработы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	14	15,16	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного развития объект доступен условно.**